

Sailbum - Cumulus nr 26 - Utrustningstips i bild

© Anders Faresjö / Cumulusklubben

Sailbum har genomgått många förbättringar, som i bild och text förmedlas till andra Cumulusseglare.

Denna information är en fortsättning på informationen från 2002-05-22. Anders Faresjö och Cumulusklubben återkommer underhand med fler tips i bild.

Cumulusklubbens fototävling 2002

Kom ihåg att informera, dokumentera och fotografera båtåret 2002.

Berätta

Bidra gärna med några rader i Cumulus Kuriren. Skriv och berätta om årets seglatser, dvs kapp-, familje- och långseglingar.

Matlagningstips

Kom med tips om mat ombord. Nya rätter är speciellt välkomna.

Gunnar Mörck
Text

Anders Faresjö
Foto



Bild 1:

Rostfri ENO-spis med ugn och två lågor. I spisen ingår eltändning. Endast en enkel knapptryckning behövs, så brinner lågan.

Sailbum - Cumulus nr 26 - Utrustningstips i bild

© Anders Faresjö / Cumulusklubben



Bild 2

Rostfri ENO-spis

Det går att flytta fram spisen med originalhantaget, så att bädden på babordssidan kan utnyttjas fullt ut.

.
.



Bild 3:

Rostfri ENO-spis

Bädden på babordssidan kan utnyttjas fullt ut, genom att spisen lyfts fram och gavelluckan öppnas på skottsidan.

Notera också:

Hushållspappersrullen monterad i hörnet ovan spisen. (Se fotot – pappersrullen till vänster högst upp).

Sailbum - Cumulus nr 26 - Utrustningstips i bild

© Anders Faresjö / Cumulusklubben



Bild 4:

Tvättstället har monterats på skjutlist under skåpet, som höjts enligt Cumulusklubben's anvisningar.



Bild 5:

Tvättstället – detaljfoto. Notera också facket till höger under tvättstället!

Sailbum - Cumulus nr 26 - Utrustningstips i bild

© Anders Faresjö / Cumulusklubben



Bild 6:

Uppfångningslinor - Lazy-Jacks - för stor-segel monterade med block på varje sida om masten, någon meter ovan spridarna. Linorna kan justeras från sittbrunnen och är fastsatta med tre linor under bommen.

Bild 7:

Innebandybollar på mantåg. Bollarna gör att det blir lättare att skota genuan över mantåget.



Sailbum - Cumulus nr 26 - Utrustningstips i bild

© Anders Faresjö / Cumulusklubben



Bild 8:

Furlex monterad i ankarboxen. Upp till vänster syns hur linan är dragen, monterad i elrör som monterats under däck längs aluminiumlisten. Linan kommer sedan ut i handsfacket.

Rullgenuan är av modell Furlex 100 S.



Bild 9:

Ruffluckor – färgat plexiglas infällt i den övre ruffluckan.

Skotskena monterad i sittbrunnen.

Sittbrunnen teakbeklädd.- teak på toft-erna och teaktrall.